

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) (раздел 4.1 СНиП 35-01-2001)

Наименование объекта, адрес: **Нежилое помещение по адресу: ул. Гагарина, 54, помещение №5**

Применен свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МКГ СНиП 35-01-2001

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Приложение № 7 к акту	14	Отсутствует доступная информация на объекте	все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для людей с инвалидностью (п. 4.1.1)	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с применением ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		14-17	Отсутствуют места отдыха; отсутствует разметка пешеходных путей; отсутствует устройство съезда с тротуара на проезжую часть	все	Оборудовать согласно требований места отдыха доступные для МГН (навесы, скамейки, указатели, в том числе тактильные). Выполнить разметку пешеходных путей на проезжей части, обеспечивающую безопасное движение	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с применением ТСР

							людей и автомобильного транспорта (п.п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5). Оборудовать устройством съезда с тротуара на транспортный проезд (п. 4.1.8) Выполнить устройство тактильных средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (п. 4.1.10)	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта людей с инвалидностью. Отсутствует разметка парковочных мест, отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки, обозначающие места парковки	К	Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории объекта. Организация и оборудование мест парковки за пределами территории (п. 4.2.1)	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с применением ТСП

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует информационная поддержка на всем пути движения МГН; отсутствуют места отдыха; отсутствует разметка пешеходных путей; отсутствует устройство съезда с тротуара на проезжую часть; отсутствует парковка и парковочные знаки	все	– Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МГН. – Оборудовать согласно требований места отдыха доступные для МГН. – Выполнить разметку пешеходных путей на проезжей части. – Оборудовать устройством съезда с тротуара на транспортный проезд. – Оборудовать парковочные места для людей с инвалидностью за пределами территории	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с применением ТСП
--	----------------------------	---	---	---	---	-----	--	--

Заключение по зоне № 1

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	Приложение № 7 к акту	14-17	Текущий ремонт, индивидуальные решения с применением ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект не имеет собственной прилегающей территории. Все действия по обустройству зоны №1 (согласно результатам обследования) по согласованию с собственником территории.

Зона доступна для людей нарушениями интеллекта, людей со скрытыми формами инвалидности, пожилых людей, детей. для людей с нарушениями зрения и слуха, нарушениями ОДА.

Инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам с нарушениями зрения и слуха рекомендуется посещать объект с помощью сопровождающих, «Соглашение о сотрудничестве» от 07.12.2017 № 11/16) с местной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска.

Результаты обследования:

Наименование объекта, адрес: Нежилое помещение по адресу: ул. Гагарина, 54, помещение №5
Применен свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МКГ СНиП 35-01-2001

2. Вход в здание (раздел 5.1 СНиП 35-01-2001)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	18	Отсутствуют двухуровневые поручни. Отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней. Нет контрастного цвета или фактурного выделения первой и последней ступени на лестничном марше. Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством. Отсутствует кнопка вызова	Все С К	Установить двухуровневые поручни (опорные стационарные устройства ГОС Р 51261) (п. 5.1.2). Установить горизонтальные завершающие части поручней, выступающие за лестницу 0,03 м Ступени выделить контрастным цветом или фактурой. Лестницу продублировать пандусом или подъемным устройством. Оборудовать кнопку вызова на поручне	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий ремонт

						Все		
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует	К	Оборудовать пандус из негорючих материалов шириной в пределах 0,9-1,0 м, с ограждениями и поручнями с завершающими частями пандуса на 0,3 м или подъёмное устройство (ГОС Р 51261)	Индивидуальные решения с применением ТСП, капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	18	Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу менее 1,5*1,85 м. Поверхность входной площадки допускает скольжение при намокании	Все	Оборудовать входную площадку при открывании полотна дверей наружу менее 1,5*1,85 м. Поверхность входной площадки обустроить не скользящим при намокании материалом и иметь поперечный уклон в пределах 1-2% (п. 5.1.3)	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1	18,19	Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто». Отсутствуют смотровые панели. Отсутствует противоударная полоса. Отсутствует контрастная маркировка	С, О, К С К, О К, С	Установить дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто». В полотнах наружных дверей предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Предусмотреть ручку нажимного действия. Усилие открывания	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий ремонт

							двери не должно превышать 50 Нм (п. 5.1.4).	
2.5	Тамбур	есть	2	19,20	Глубина тамбура менее 1,8 м. Минимальное свободное пространство между дверями, с учетом ширины двери открывающейся внутрь тамбура, менее 1,4 м. Отсутствует информационная схема Отсутствуют тактильные направляющие	К Все С	Выполнить планировку тамбура в соответствии с требованиями (5.1.7) Установить тактильные направляющие Оборудовать (разместить) информационную схему	Индивидуальные решения с применением ТСП, капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют двухуровневые поручни. Отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней. Нет контрастного цвета или фактурного выделения первой и последней ступени на лестничном марше. Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством. Отсутствует кнопка вызова Пандус отсутствует Входная площадка не оборудована навесом, водоотводом. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу менее 1,5*1,85 м. Поверхность входной площадки допускает скольжение при намокании	Все С К Все К Все	Установить двухуровневые поручни (опорные стационарные устройства ГОС Р 51261) (5.1.2). Установить горизонтальные завершающие части поручней, выступающие за лестницу 0,03 м Ступени выделить контрастным цветом или фактурой. Лестницу продублировать пандусом или подъемным устройством. Оборудовать кнопку вызова на поручне Оборудовать пандус из негорючих материалов шириной в пределах 0,9-1,0 м, с ограждениями и поручнями с завершающими частями пандуса на 0,3 м или подъемное устройство (ГОС Р 51261) Оборудовать входную площадку навесом, водоотводом.	Индивидуальные решения с применением ТСП, капитальный (текущий) ремонт

				Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто». Отсутствуют смотровые панели Отсутствует противоударная полоса. Отсутствует контрастная маркировка Глубина тамбура менее 1,8 м. Минимальное свободное пространство между дверями, с учетом ширины двери открывающейся внутрь тамбура, менее 1,4 м. Отсутствует информационная схема Отсутствуют тактильные направляющие	С, О, К С К, О К, С К Все С	Оборудовать входную площадку при открывании полотна дверей наружу менее 1,5*1,85 м. Поверхность входной площадки обустроить не скользящим при намокании материалом и иметь поперечный уклон в пределах 1-2% (п. 5.1.3) Установить дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто». В полотнах наружных дверей предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Предусмотреть ручку нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм (п. 5.1.4). Выполнить планировку тамбура в соответствии с требованиями (п. 5.1.7) Установить тактильные направляющие Оборудовать (разместить) информационную схему	
--	--	--	--	--	--	---	--

Заключение по зоне № 2:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	1,2	18-20	Индивидуальные решения с применением ТСП, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона № 2 не доступна для людей, использующих для передвижения кресло-коляску. Проведение мероприятий по техническому обустройству зоны № 2, может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции, в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания.

До выполнения обустройства зоны, для людей с нарушениями зрения и слуха, нарушениями ОДА, нарушениями интеллекта, людей со скрытыми формами инвалидности, пожилых людей, детей, предусмотрена ситуационная помощь персонала объекта. Инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам с нарушениями зрения и слуха рекомендуется посещать объект с помощью сопровождающих по «Соглашению о сотрудничестве» от 07.12.2017 № 11/16). с местной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска.

Результаты обследования:

Наименование объекта, адрес: **Нежилое помещение по адресу: ул. Гагарина, 54, помещение №5**
 Применен свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МΚГ СНИП 35-01-2001
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) (раздел 5.2 СНИП 35-01-2001)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	4	22-24	Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствуют на всем пути следования тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входом и на лестницу. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения.	Все С О, С	Оборудовать информационную мнемосхема. Установить на всем пути следования тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные поверхности (ГОСТ Р 12.4.026) на участках пола перед дверными проемами и входом на лестницу (п. 5.2.3) Оборудовать поручни на стенах на протяжении всего пути движения	Индивидуальны е решения с применением ТСР, текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри)	есть	3	21	Отсутствует безопасное продолжение поручней	Все	Установить двухуровневые поручни с безопасным	Индивидуальны е решения с

	здания), в т.ч. эвакуационная				выступающие за 0,3 м. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. Отсутствуют тактильные напольные указатели Отсутствует рельефное обозначение этажа на перилах (5.2.16)	С С С	продолжением за 0,3 м. Привести лестницу центрального входа в соответствии с нормами (п.п. 5.2.9-5.2.12) Оборудовать тактильные напольные указатели Оборудовать рельефное обозначение этажа на перилах (п. 5.2.16)	применением ТСП, текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	К	Оборудовать откидной пандус на лестнице центрального входа	Индивидуальны е решения с применением ТСП, текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	22,23	Отсутствуют информирующие обозначения. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто».	С, О, К	Оборудовать информационными знаками. Установить дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто»	Индивидуальны е решения с применением ТСП, текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	27	Отсутствуют поручни вдоль стен. Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации. Отсутствует зона безопасности	Все	Оборудовать поручни вдоль стен. Установить акустические, тактильные, визуальные средства, информационное табло. Оборудовать зону безопасности (п.п. 5.2.27-5.2.29)	Индивидуальны е решения с применением ТСП, текущий ремонт

					Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствуют на всем пути следования тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входом и на лестницу. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. Отсутствует безопасное продолжение поручней выступающие за 0,3 м. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. Отсутствуют тактильные напольные указатели Отсутствует рельефное обозначение этажа на перилах (5.2.16) Отсутствует пандус Отсутствуют информирующие обозначения. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто». Отсутствуют поручни вдоль	Все С О, С Все С С С К С, О, К	Оборудовать информационную мнемосхема. Установить на всем пути следования тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные поверхности (ГОСТ Р 12.4.026) на участках пола перед дверными проемами и входом на лестницу (п. 5.2.3) Установить двухуровневые поручни с безопасным продолжением за 0,3 м. Привести лестницу центрального входа в соответствии с нормами (п.п. 5.2.9-5.2.12) Оборудовать рельефное обозначение этажа на перилах (п. 5.2.16) Оборудовать откидной пандус на лестнице центрального входа Оборудовать информационными знаками. Установить дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто» Оборудовать поручни вдоль стен. Установить акустические, тактильные, визуальные средства, информационное табло. Оборудовать зону безопасности (п.п. 5.2.27-5.2.29)	Индивидуальны е решения с применением ТСР, текущий ремонт
--	--	--	--	--	---	---	--	--

					стен. Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации. Отсутствует зона безопасности	Все		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	3,4,5	21-24,27	Индивидуальные решения с применением ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона №3 не доступна для людей, использующих для передвижения кресло-коляску. До выполнения обустройства зоны, для людей с нарушениями зрения и слуха, нарушениями ОДА, нарушениями интеллекта, людей со скрытыми формами инвалидности, пожилых людей, детей, предусмотрена ситуационная помощь персонала объекта. Инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам с нарушениями зрения и слуха рекомендуется посещать объект с помощью сопровождающих по «Соглашению о сотрудничестве» от 07.12.2017 № 11/16). с местной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска.

Результаты обследования:

Наименование объекта, адрес: **Нежилое помещение по адресу: ул. Гагарина, 54, помещение №5**
Применен свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МКГ СНиП 35-01-2001
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (раздел 7.5 СНиП 35-01-2001)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	Есть	5	25,26	Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствуют поручни вдоль стен. Отсутствуют индивидуальные шкафы. Отсутствует оборудованный раздевальный блок. Отсутствуют рельефные наклеивающиеся полосы обозначающие игровую площадку для занятий видом спорта волейбол инвалидов с нарушением зрения. Звуковая информация не дублируется текстовой.	Все С Г	Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Установить поручни вдоль стен. Оборудовать раздевальный блок в соответствии с требованиями (п.п. 7.5.16-7.5.17). рельефные наклеивающиеся полосы обозначающие игровую площадку (п. 7.5.23). Предусмотреть дублирование звуковой информация текстовой. Запланировать бучение работника на курсах	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий ремонт

							сурдопереводчика спортивного объекта	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствуют поручни вдоль стен. Отсутствуют индивидуальные шкафы. Отсутствует оборудованный раздевальный блок. Отсутствуют рельефные наклеивающиеся полосы обозначающие игровую площадку для занятий видом спорта волейбол инвалидов с нарушением зрения. Звуковая информация не дублируется текстовой.	Все С Г	Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Установить поручни вдоль стен. Оборудовать раздевальный блок в соответствии с требованиями (п.п. 7.5.16- 7.5.17). рельефные наклеивающиеся полосы обозначающие игровую площадку (п. 7.5.23). Предусмотреть дублирование звуковой информация текстовой. Запланировать обучение работника на курсах сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика спортивного объекта	Индивиду альные решения с применение м ТСР, текущий ремонт

Заключение по зоне № 4

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	5	25,26	Индивидуальные решения с применением ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона №4 условно доступна для людей различных категорий инвалидности. До выполнения обустройства зоны, для людей с нарушениями зрения и слуха, нарушениями ОДА, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями интеллекта, людей со скрытыми формами инвалидности, пожилых людей, детей, предусмотрена ситуационная помощь персонала объекта. Инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам с нарушениями зрения и слуха рекомендуется находиться в данной зоне с помощью сопровождающих по «Соглашению о сотрудничестве» от 07.12.2017 № 11/16). с местной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска.

Результаты обследования зоны № 5
Санитарно-гигиенические помещения

Наименование объекта, адрес: **Нежилое помещение по адресу: ул. Гагарина, 54, помещение №5**
Применен свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МКГ СНиП 35-01-2001
(разделы 5.3-5.4 СНиП 35-01-2001)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8,9	31-34	Отсутствует универсальная кабина. Ширина дверного проема менее 0,90 м. Отсутствует пространство для размещения кресла- коляски. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	Все К К, О	Установить двери шириной не менее 0,90 м в просвете (п. 5.3.3). Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей (п. 5.3.3). Оборудовать поручнями, штангами, откидными сиденьями (п.5.3.3).	Индивидуаль ные решения с применением ТСР, капитальный ремонт

				Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья. Отсутствует писсуар. Отсутствует унитаз, имеющий опору для спины. Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. Система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива. Смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствует система тревожной сигнализации и световые мигающие оповещатели. Отсутствует система двухсторонней связи. Выключатель находится на высоте более 0,8 м от пола. Дверные ручки, запоры	К, О Все К Все Все Все Все Все К, О	Установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 м или вертикальной формы (п.5.3.3). Оборудовать унитазом, имеющим опору для спины, а также автоматический слив воды или с ручным кнопочным управлением, которое располагается на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз (п. 5.3.9). Установить в умывальнике смеситель с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа (п. 5.3.9). Установить информационные таблички (в том числе	
--	--	--	--	---	--	--	--

					трудноуправляемые. не имеют форму, позволяющую людям с инвалидностью управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий.	рельефные) на высоте 1,35 м. обозначающие назначение помещения (п. 3.5.6). Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещениями постоянного дежурного персонала (администратора объекта) (п. 5.3.6). Установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (п. 5.3.6). Оборудовать системой двухсторонней связи (п. 5.5.7) Двери оборудовать дверными ручками, запорами имеют форму, позволяющую людям с инвалидностью управлять ими одной рукой и не требующую	
--	--	--	--	--	---	--	--

							применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек (п. 5.4.3) Выполнить перепланировку в соответствии с требованиями (п. п. 5.3.1-5.3.3).	
5.2	Раздевальный блок, душевая комната	есть	6, 6а, 7	28-30	Отсутствует универсальная кабина. Ширина дверного проема менее 0,90 м. Отсутствует пространство для размещения кресла-коляски. Отсутствует ручной душ. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют поручни, штанги, откидное сиденье. Отсутствует свободная зона для пересаживания с	К К К, О К, О Все К, О К	Оборудовать одну душевую кабину. (п. 5.3.7. таблица 1) предусмотреть пространство для подъезда кресла-коляски (п. 5.3.4). Установить двери шириной не менее 0,90 м в просвете (5.3.3). Оборудовать кабину ручным душем (п.5.3.5). Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей	Индивидуальные решения с применением ТСП, капитальный ремонт

					кресла-коляски на оборудованное сиденье. Смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствует система тревожной сигнализации и световые мигающие оповещатели. Отсутствует система двухсторонней связи. Выключатель находится на высоте более 0,8 м от пола. Дверные ручки, запоры трудноуправляемые. не имеют форму, позволяющую людям с инвалидностью управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий.	Все Все Все Все Все К, О	(п. 5.3.3). Оборудовать поручнями, штангами, откидными сиденьем (п.5.3.3). Установить смеситель с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа (п. 5.3.9). Установить информационные таблички (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. обозначающие назначение помещения (п. 3.5.6). Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещениями постоянного дежурного персонала (администратора объекта) (п. 5.3.6). Установить световые мигающие оповещатели,	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

						срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (п. 5.3.6). Оборудовать системой двухсторонней связи (п. 5.5.7) Двери оборудовать дверными ручками, запорами имеют форму, позволяющую людям с инвалидностью управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек (п. 5.4.3) Выполнить перепланировку в соответствии с требованиями раздела 5.3.	
--	--	--	--	--	--	---	--

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют универсальные кабины. Ширина дверных проемов менее 0,90 м. Отсутствует пространство для размещения кресла-коляски. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья. Отсутствует ручной душ. Отсутствует писсуар. Отсутствует унитаз, имеющий опору для спины. Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. Система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива. Смеситель умывальника холодной и горячей воды с		Установить двери в санитарно-бытовые помещения в соответствии требованиями. Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей (п. 5.3.3). Оборудовать поручнями, штангами, откидными сиденьями (п.5.3.3). Установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 м или вертикальной формы (п.5.3.3). Оборудовать унитазом, имеющим опору для спины, а также автоматический слив воды или с ручным кнопочным управлением, которое располагается на боковой стене кабины, со стороны которой	Индивидуальные решения с применением ТСР, капитальный ремонт

					кран-буксами. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствует система тревожной сигнализации и световые мигающие оповещатели. Отсутствует система двухсторонней связи. Выключатель находится на высоте более 0,8 м от пола. Дверные ручки, запоры трудноуправляемые. не имеют форму, позволяющую людям с инвалидностью управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий.	осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз (п. 5.3.9). Установить в умывальнике смеситель с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа (п. 5.3.9). Оборудовать одну душевую кабину. (п. 5.3.7. таблица 1). Оборудовать кабину ручным душем (п.5.3.5). Установить информационные таблички (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. обозначающие назначение помещения (п. 3.5.6). Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещениями	
--	--	--	--	--	---	---	--

						постоянного дежурного персонала (администратора объекта) (п. 5.3.6). Установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (п. 5.3.6). Оборудовать системой двухсторонней связи (п. 5.5.7) Двери оборудовать дверными ручками, запорами имеют форму, позволяющую людям с инвалидностью управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек (п. 5.4.3)	
--	--	--	--	--	--	--	--

							Выполнить перепланировку в соответствии с требованиями (п. п. 5.3.1-5.3.3).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВДН	6-9	28-31	Индивидуальные решения с применением ТСР, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Проведение мероприятий по техническому обустройству зоны № 5, может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции, в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания. Возможен вариант организации альтернативной формы обслуживания. Учреждением заключено «Соглашению о сотрудничестве» от 07.12.2017 № 11/16) с местной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска. При острой необходимости инвалидам с

нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам с нарушениями зрения и слуха рекомендуется находиться в данной зоне с помощью сопровождающих.

Для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги

Результаты обследования зоны № 6
Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: **Нежилое помещение по адресу: ул. Гагарина, 54, помещение №5**
Применен свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МКГ СНИП 35-01-2001
(раздел 5.5 СНИП 35-01-2001)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Отсутствует комплексная система информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте при помощи визуальных средств	все	Сформировать комплексную систему информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте при помощи визуальных средств (п.п. 5.5.1-5.5.7)	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Отсутствует комплексная система информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте при помощи акустических средств	все	Сформировать комплексную систему информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте при помощи акустических средств (п.п. 5.5.1-5.5.7)	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, обеспечивающая определять свое местоположение на	все	Сформировать комплексную систему информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте при	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий

					объекте при помощи тактильных средств		помощи тактильных средств (п.п. 5.5.1-5.5.3, 5.5.7, 5.5.8)	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте	все	Сформировать комплексную систему информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте при помощи визуальных, акустических и тактильных средств	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У)	-	-	Индивидуальные решения с применением ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта комплексной системой информации, обеспечивающая определять свое местоположение на объекте при помощи визуальных, акустических и тактильных средств в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов.